

## АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства  
при выявлении правообладателей ранее учтенных  
объектов недвижимости

26.12. 2023 г.

N 5

Настоящий акт составлен в результате проведенного 26.12.2023 г. в 10 часов 20 минут осмотра объекта недвижимости – жилого дома, кадастровый номер 36:10:2500031:92, расположенного по адресу: Воронежская область, р-н. Калачеевский, с. Новая Криуша, ул. Восточная, д. 18, на земельном участке, расположенном по адресу: Воронежская область, р-н. Калачеевский, с. Новая Криуша, ул. Восточная, д. 18, комиссией администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области для проведения осмотра здания, сооружения, объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в составе:

Председатель комиссии

А.М. Ярцев

Секретарь комиссии

Е.А. Петрова

Члены комиссии

Т. В. Стрибижева

в отсутствие лица, выявленного в качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости не прекратил существование

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии



А.М. Ярцев

Е.А. Петрова

Т. В. Стрибижева

Материалы фотофиксации  
объекта недвижимости – жилого дома, кадастровый номер 36:10:2500031:92,  
расположенного по адресу: Воронежская область, р-н. Калачеевский, с. Новая Криуша, ул.  
Восточная, д. 18

